

# Etapes d'installation du pilote informatique sur l'ordinateur

## Windows 8 de TourBox Elite par câble

Pour utiliser TourBox Elite (par câble) sur l'ordinateur Windows 8, vous devez installer un pilote informatique, à part le logiciel TourBox Console. Voici les instructions détaillées :


1. Téléchargez et installez le TourBox Console mis à jour :

<https://www.tourboxtech.com/fr/downloads.html>

2. Connectez TourBox Elite sur l'ordinateur par câble. Assurez-vous que le signal lumineux de la console est blanc.

3. Cliquez deux fois sur le fichier de pilote informatique zadig-2.7.exe

(1) Modifier manuellement les paramètres sur l'interface en suivant les instructions sur l'image ( \* Faites attention à ce qui est dans le cadre rouge pour avoir les paramètres identiques.)



(2) Après la modification des paramètres, cliquez sur Install Driver pour installer.